








产品组立五金索引表				
代码	名称	规格	数量	图示
P12	圆头拉手丝	M4*15	8	
P13	脚轮	轮径23.5*9 铁架39*16*22H	4	
P14	斜角尖头内六角螺杆	φ13*M6*25	4	
P15	床腿连接件	M6*15丝扣，长55mm	1	
P16	L型内六角扳手	M4*106（球型）	1	

产品组立五金索引表				
代码	名称	规格	数量	图示
P1	斜角尖头内六角螺杆	φ13*M6*45	8	
P2	斜角尖头内六角螺杆	φ13*M6*85	8	
P3	十字型双孔横孔螺母	φ10*M6*36	4	
P4	木榫	φ8*30	11	
P5	下拉档塑料五金	R10*15*10	4	
P6	三合一连接杆	M6*24mm	5	
P7	三合一偏心轮	Ø15*12mm	5	
P8	圆头自攻丝	φ8*4*45	5	
P9	塑料连接件	φ9*9	5	
P10	金属拉手	φ30*24	2	
P11	圆头拉手丝	M4*22	2	

Stage 1


P15: 床腿连接件=4



x 2


Stage 2

P14: ϕ13*M6*25=4




x 2

Stage 3



Stage 4


P1: ϕ13*M6*45=4



Stage 5


P2: φ13*M6*85=8

P3: φ10*M6*36=4



Stage 6


P1: φ13*M6*45=4



Stage 7

P12: M4*15=8


P13: 脚轮=4




Stage 8

P4: ϕ8*30=3

P6:M6*24mm=5




Stage 9



Stage 10


P7: Ø15*12mm=5



Stage 11

P8: ϕ8*4*45=5


P9: ϕ9*9=5




Stage 12

P10: 金属拉手=2


P11: M4*22=2



Stage 13




Stage 1



Stage 2


P4: ϕ8*30=8



Stage 3

P1: ϕ13*M6*45=4


P5: R10*15*10=4



Stage 4

P2: ϕ13*M6*85=8

P3: ϕ10*M6*36=4



Stage 5

